



CLASSIFICAZIONE	COMPONENTI	ASPETTI ESTETICO - VISIVI	ASPETTI TECNICO FUNZIONALI
IBC Seconda Scelta	Pallet	Legno Presenza di segni di usura – Possibile presenza di macchie non rimuovibili Trattamento HT (ISPM 15) ancora visibile a richiesta Ferro Possibile presenza di lievi tracce di ossidazione Possibile presenza di macchie non rimuovibili Plastica Possibile presenza di macchie non rimuovibili	Legno Parziali scheggiature o crepe che non ne compromettono la sicurezza strutturale Ferro Lievi ammaccature o deformazioni che non ne compromettono la sicurezza strutturale Plastica Lievi ammaccature o deformazioni che non ne compromettono la sicurezza strutturale
	Otre	Data di produzione > 12 mesi < 24 mesi Possibile presenza di aloni o macchie Possibile presenza di tracce di prodotto residuo non rimuovibili Possibile presenza di limitate macchie esterne	//
	Gabbia in ferro zincato	Possibile presenza di lievi ammaccature o deformazioni Possibile presenza di macchie non rimuovibili	//
	Valvola	Testata e sigillata con opercolo termosaldato	//
	Placca di marcatura	Ripulita dalle etichette precedentemente presenti ma con presenza di tracce di colla non rimuovibili	//