



CLASSIFICAZIONE	COMPONENTI	ASPETTI ESTETICO - VISIVI	ASPETTI TECNICO FUNZIONALI
IBC Terza Scelta	Pallet	Legno Presenza di evidenti segni di usura – Presenza di macchie non rimuovibili Trattamento HT (ISPM 15) non più visibile Ferro Presenza di tracce di ruggine Possibile presenza di macchie non rimuovibili Plastica Possibile presenza di macchie non rimuovibili	Legno Possibile presenza di scheggiature o crepe Ferro Possibile presenza di ammaccature o deformazioni Plastica Possibile presenza di ammaccature o deformazioni
	Otre	Presenza di aloni o macchie non rimuovibili Presenza di tracce di prodotto residuo non rimuovibili Possibile presenza di macchie esterne	//
	Gabbia in ferro zincato	Presenza di ammaccature o deformazioni – Presenza di ruggine Presenza di macchie non rimuovibili	//
	Valvola	Verifica visiva della sola integrità	//
	Placca di marcatura	Non necessariamente presente	//